


SB 501W Auto

Сварочная горелка с водяным охлаждением

Параметры: 500A CO₂ 450A газовая смесь, EN60974-7: 100% ПВ, 1.0 - 1.6мм



Расходные детали для кабеля ниже



Модель			
Описание	Артикул изделия		
Горелка Suregrip™ Ergo в комплекте	2М	3М	4М
	SB5000-20A	SB5000-30A	SB5000-40A
	SB5045-20A	SB5045-30A	SB5045-50A


Расходные материалы		
Артикул	Описание	
1	PG5002A	Гусак SB 501W Auto
1a	PG5045A	Гусак SB 501W Auto 45 град.
2	PB5041	Шланговый зажим 8,7 мм
7	PB8110A	Вставка рукоятки
8	PB8030A	Соединительная гайка рукоятки
9	PB8017A	Пружина рукоятки
10	PB3630	Рукоятка автоматической горелки
11	PB3629	Винт рукоятки
12	PS5006-20A	Сварочный кабель 2м
	PS5006-30A	Сварочный кабель 3м
	PS5006-40A	Сварочный кабель 4м
13	PC8027	Гайка суппорта кабеля
14	PT8028	Суппорт кабеля пружинный
15	PT8009	Зажим брезентового покрытия
16	PT8010	Фиксатор брезентового покрытия
17	PT5022	Корпус разъема
18	PSLH1820-S	Суппорт для входного/выходного шланга охлаждения
19	PB5023	Водный ниппель шлангового пакета
20	PBD-80310	Синий ограничитель

Артикул	Описание	
21	PBD-80320	Красный ограничитель
22	PS5017	Выходной шланг в резиновой оплетке
23	PB1526	Винт корпуса разъема
24	PB1519/S	Гайка разъема
25	PB5024	Шланговый зажим 9,5 мм
26	PB1523	Кабельный наконечник разъема, "мама"
27	PB5098	Центральный разъем
28	PB1524	Кольцо круглого сечения
29	PB1525	Гайка, закрепляющая спираль

Расходные детали для кабеля				
Описание		Артикул изделия		
		2М	3М	4М
3	Канал для подачи проволоки	PS5008-20	PS5008-30	PS5008-40
4	Газовый шланг	PS5013-20	PS5013-30	PS5013-40
5	Шланг для воды	PS5012-20	PS5012-30	PS5012-40
6	Силовой кабель	PS5015-20	PS5015-30	PS5015-40

Расходные детали для кабеля

Описание	Артикул изделия		
	2М	3М	4М
3 Канал для подачи проволоки	PS5008-20	PS5008-30	PS5008-40
4 Газовый шланг	PS5013-20	PS5013-30	PS5013-40
5 Шланг для воды	PS5012-20	PS5012-30	PS5012-40
6 Силовой кабель	PS5015-20	PS5015-30	PS5015-40



Расходные детали страница 24-29