
Линейка горелок Suregrip™ Ergo Mig/Mag




SGB 605W Сварочная горелка с водяным охлаждением Параметры: 600A CO2 550A газовая смесь, 450A импульсный режим, EN60974-7: 100% ПВ,1.0 С. Смест



	Расходные материалы				
	Артикул	Описание			
1	PB6502	Гусак SGB 605W			
2	PB5041	Шланговый зажим 8,7мм			
8	PG3208	Суппорт кабеля			
9	PS5506-30 Сварочный кабель 3м				
	PS5506-40	Сварочный кабель 4м			
	PS5506-50	Сварочный кабель 5м			
10	SGM2515/KJ	M2515/KJ Усиленная рукоятка			
11	DGBH2516	Стандартный спусковой крючок в сборе			
12	DGBH2516L	Удлиненный спусковой крючок в сборе			
13	PDM0	Верхний корпус с рукояткой			
14	PC8027	Суппорт кабеля пружинный			
15	PT8028	Кронштейн для укладки кабеля пружинный			
16	PT8009	Зажим брезентового покрытия			
17	PT8010	Фиксатор брезентового покрытия			
18	PT5022	Суппорт кабеля на стороне аппарата			
19	PSLH1820-S	Отвертие для поддержания шланга			
20	PB5023	Водный ниппель шлангового пакета			
21	PBD-80310	Синий ограничитель			
22	PBD-80320	Красный ограничитель			
		22			

	Артикул	Описание
23	PS5017	Резиновый шланг с отверстием для воды
24	PB1526	Винт, закрепляющий суппорт
25	PB1519/S	Соединительная гайка
26	PB1522	Штекерный байонетный разъем Шланговый
27	PB5024	зажим 9,5мм
28	PB1523	Панельное гнездо
29	PB5098	Центральный разъем
30	PB1524	Кольуо круглого сечения
31	PB1525	Накидная гайка

	Расходные детали для кабеля						
	Описание	Артикул изделия					
		3M	4M	5M			
3	Внешняя сбор. прокладка	PS5508-30	PS5508-40	PS5508-50			
4	Газовый шланг	PS5013-30	PS5013-40	PS5013-50			
5	Шланг для воды	PS5012-30	PS5012-40	PS5012-50			
6	Силовой кабель	PS5515-30	PS5515-40	PS5515-50			
7	Провода подключения	PS5010-30	PS5010-40	PS5010-50			



Расходные детали на странице 24-29